

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

Световой метр KEW 5204BT



Для эффективного достижения и управления хорошим уровнем освещенности!

- Функции связи Bluetooth
- Широкий диапазон измерения освещенности от 0,0 лк до 199900 лк
- С функцией автоматической настройки нуля для достижения точных измерений.
- Съёмный и поворотный датчик освещенности
- Функция удержания данных
- Функция MAX / MIN
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой

Диапазон измерения	0,0 ~ 199900 лк
Диапазон разрешения	199.9 / 1999/19990/199900 лк
Детектор света	Кремниевый фотодиод

Точность	± 4% от показания ± 5 ° С (23 °С ± 2 °С)
Угловое отклонение от косинусной характеристики	10 ° ± 1,5% 30 ° ± 3% 60 ° ± 10% 80 ° ± 30%
Температурные характеристики	± 5% (при задании 23 °С и диапазоне от 0 до 40 °С)
Характеристики относительной спектральной чувствительности	Отклонение от спектральной светоотдачи : 9% или менее
Время отклика	Автоматический диапазон: 5 с или меньше Ручной диапазон: 2 с или меньше
Связь * 1 интерфейс	Bluetooth® Ver.5.0 Android™ 5.0 или более поздней версии. iOS 10.0 или новее.
Источник питания	R6 / LR6 (AA) (1,5 В) x 2
Авто-выключение	30 минут.
Рабочая температура / влажность	0 °С - 40 °С, относительная влажность 80% или менее (без конденсации)
Температура / влажность хранения	-10 °С - 60 °С, относительная влажность 70% или менее (без конденсации)
Размеры / Вес	169 (Д) x 63 (Ш) x 37 (Д) мм / 210 г прибл.
Применимые стандарты	JIS C 1609-1: 2006, IEC 61326
Аксессуары	9195 (чемодан для переноски), инструкция по эксплуатации LR6 (AA) × 2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93