

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

**Измерители цифровые моделей 4105A,
4120A, 4116A, 4118A, 5406A**

Внесены в Государственный реестр
средств измерений.

Регистрационный № 28001-10

Взамен № 28001-04

Выпускаются по технической документации фирмы KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD., Япония.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерители цифровые моделей 4105A, 4120A, 4116A, 4118A предназначены для измерений:
сопротивления, сопротивления цепи фаза-ноль, напряжения и тока короткого замыкания.

Измерители цифровые модели 5406A, предназначены для измерения параметров устройств
защитного отключения (УЗО): времени отключения УЗО и силы отключающего тока.

Измерители цифровые моделей 4105A, 4120A, 4116A, 4118A, 5406A, применяются для
проверки безопасности электроустановок и оборудования.

ОПИСАНИЕ

Измерители цифровые моделей 4105A, 4120A, 4116A, 4118A, 5406A представляют собой
малогабаритные переносные приборы с питанием от сменной батареи или от однофазной сети
переменного тока. На передней панели измерителей расположен жидкокристаллический дисплей и
переключатель диапазонов и режимов измерения. На дисплее отображаются результаты измерений,
а также сведения о режиме работы цифровых измерителей.

Принцип действия измерителей при измерении сопротивления заземления основан на
методе падения потенциала. Сопротивление заземления R_x определяется по известному значению I
переменного тока, протекающему между объектом измерения E (электродом заземления) и
вспомогательным токовым электродом C , и разности потенциалов V , возникшей между токовым C
и потенциальным P электродами, как $R_x = V / I$.

Принцип работы при измерениях сопротивления заключается в определении величины
падения напряжения при прохождении измерительного тока определенной величины через
измеряемую цепь.

Принцип работы при измерениях напряжения переменного тока заключается в определении
величины тока, возникающего в измерительной цепи прибора при приложении измеряемого
напряжения

Конструкция модели 4105A защищает ее от попадания пыли и накопления конденсата.
Прибор снабжен функциями измерения потенциала земли и автоматического предупреждения о
предельно допустимом значении сопротивления вспомогательных штырей заземления.

Модель 4116A имеет функции измерения напряжения; малых значений контурных
сопротивлений.

Модель 4120A, помимо контурного сопротивления заземления, имеет дополнительные
функции измерения возможного тока короткого замыкания и тока контура, замкнутого на землю;
измерения напряжения. Прибор имеет функцию автоматического устройства защитного
отключения (D-LOK функция).

Модель 5406A - измеритель параметров срабатывания устройств защитного отключения.
Прибор имеет функции задания как полной волны входного переменного (синусоидальной
формы) тока, так и положительной или отрицательной синусоидальной полуволны входного тока
фазой 0 и 180 градусов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Модель	4105A	
Измерение сопротивления заземления		
Диапазоны измерений	0-19,99 Ом	0-199,9 Ом, 0-1999 Ом
Пределы допускаемой погрешности	±(0,02·R+0,1 Ом)	±(0,02·R+3 е.м.р.)
Измерение напряжения заземления		
Диапазоны измерений	0-199,9 В переменного напряжения; частотой 50 Гц	
Пределы допускаемой погрешности	±(0,01·U+4 е.м.р)	
Источник питания	6 элементов питания типа R6P (AA) (1,5 В)	
Габаритные размеры (длина, ширина, глубина), , мм, не более	105; 158; 70	
Масса, г, не более	550	

Таблица 2

Модель	4116A	4118A	4120A
Измерение контурного сопротивления заземления			
Диапазоны измерений, Ом	0–20 / 0–200 / 0–2000		
Пределы допускаемой погрешности	±(0,02·R+4 е.м.р.)		
Измерительный ток	25 А (0–20 Ом) 2,3 А (0–200 Ом) 15 мА (0–2000 Ом)		
Период измерений	20 Ом (20 мс) 200 Ом (40 мс) 2000 Ом (280 мс)		
Измерение тока короткого замыкания (модели 4118А, 4120А)			
Диапазоны измерений	-	0–200 А (2,3 А 40 мс) / 0–2000 А (25 А 20 мс) / 0–20 кА (25 А 20 мс)	
Пределы допускаемой погрешности	-	±(0,02·I+4 е.м.р.) (в зависимости от сопротивления контура)	
Измерение напряжения переменного тока сетевой частоты			
Диапазоны измерений	110-260В		
Пределы допускаемой основной погрешности	±(0,02·U+4 е.м.р.)		
Напряжение питания	196–253 В, 50 Гц		
Габаритные размеры (длина, ширина, глубина), мм, не более	186; 167; 89		
Масса, г, не более	750		960

Таблица 3

Модель	5406А
Условия (режимы) проведения испытаний УЗО:	без размыкания (x1/2)с размыканием (x1) быстрое срабатывание (250 мА)
Задаваемый ток срабатывания УЗО, мА	10,20,30,200,300,500
Длительность тока срабатывания, мс	1000, 200
Значение единицы младшего значащего разряда, мс	1
Пределы допускаемой основной погрешности измерения времени срабатывания	+(0,06·t+4 е.м.р.)
Пределы основной допускаемой относительной погрешности задания силы тока, %	От 2 до 8% установленного значения
Пределы дополнительной допускаемой относительной погрешности задания силы тока, %	
Напряжение питания	196–253 В, 50 Гц
Габаритные размеры (длина, ширина, глубина), мм, не более	186; 167; 89
Масса, г, не более	800

Примечание к таблицам 1-3:
е.м.р.- единица младшего разряда.

Рабочие условия применения:

температура окружающего воздуха
температура нормальных условий
относительная влажность

от 0 до плюс 40 °С
(23+5) °С
от 0 до 85 % без конденсации влаги.

Условия транспортирования и хранения:

температура окружающего воздуха
относительная влажность

от минус 20 до плюс 60 °С,
от 0 до 85 % без конденсации влаги.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации измерителей цифровых моделей 4105А, 4120А, 4116А, 4118А, 5406А типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Измеритель цифровой

(из числа моделей 4105А, 4120А, 4116А, 4118А, 5406А)

1 шт

аксессуары и измерительные провода (в зависимости от модели)

1 комплект.

футляр

1 шт.

батарей

1 шт.

руководство по эксплуатации

1 шт.

методика поверки

1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка измерителей цифровых моделей 4105А, 4120А, 4116А, 4118А, 5406А проводится в соответствии с документом «ГСИ. Измерители цифровые моделей 4105А, 4120А, 4116А, 4118А, 5406А фирмы Kyoritsu Electrical Instruments Works, Ltd., Япония. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ВНИИМС в апреле 2010 г..

Основные средства поверки представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование средства поверки	Основные метрологические характеристики
Мегомметр Ф4102/2-1М	Диапазон измерений сопротивления изоляции, не менее, 0–2000, 0–50000 МОм
Установки для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе У300	выходное постоянное или переменное напряжение 0,15-1000 В сила выходного постоянного тока 0,1-50 А, сила выходного переменного тока 0,1-300 А Коэффициент нелинейных искажений выходного переменного напряжения $\pm 2\%$
Вольтметр универсальный цифровой В7-38	10 мкВ - 1000 В, 10 мкА - 2 А, 0,1 Ом - 20 МОм, до 100 кГц,
Магазин сопротивления измерительный Р33	Диапазон сопротивления 0,1 - 99999,9 Ом, класс точности $0,02/6 \cdot 10^{-6}$
Мера-имитатор Р40116	Диапазоны воспроизведения сопротивления 10^4 - 10^{12} Ом, пределы основной погрешности 0,05 %
Магазин сопротивления Р-4831	класс точности $0,02/2 \cdot 10^{-6}$, диапазон воспроизведения сопротивления 0,002-111111, 1 Ом
Вольтметр С508	Конечное значение рабочей части шкалы 600В; класс точности 0,5
Вольтметр С511	Конечное значение рабочей части шкалы 3000В; класс точности 0,5
Амперметр Э537	Класс точности 0,5, Верхний предел измерений силы тока 0–0,5 А
Калибратор времени отключения УЗО CZASK V 2.0	время отключения: 10 мс, 20 мс, 30 мс, 40 мс, 185 мс, 490 мс; с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,2$ мс (± 1 мс)

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «ЕССП. Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний».

Техническая документация фирмы KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Япония.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип измерителей цифровых моделей 4105А, 4120А, 4116А, 4118А, 5406А, утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93